



*Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)*

INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE SAN FRANCISCO





*Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)*

INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE SAN FRANCISCO





*Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)*

INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE SAN FRANCISCO





*Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)*

INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE SAN FRANCISCO





*Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)*


INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE SAN FRANCISCO





Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)

INTERVENCIÓN EN LA PUERTA DE SAN FRANCISCO



Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Baena (Córdoba)



INTERVENCIÓN EN LA SEGUNDA PUERTA DE ACCESO A LA IGLESIA CONVENTUAL DE SAN FRANCISCO.

Tras visita al templo por parte de la Junta Directiva de la Cofradía el día 21 de Abril de 2016, la madre superiora nos comenta el estado en el que se encuentra la segunda puerta de acceso al templo. Las condiciones eran las siguientes:

- La puerta esta descolgada lo que impedía su apertura además de estar dañando la solería.

